



- ・重合度: 1 7 0 0
- ・水溶液濃度: 0 .2 %
- ・測定: ウィルヘルミー法

ポパール水溶液の表面張力は、けん化度が高いものほど大きく、ケン化度が低いものほど小さくなります。