



けん化度と不溶分率の関係



けん化度と膨潤度の関係



- ・ポバールの重合度:1700
 - ・フィルム:ポバール水溶液を流延、室温にて乾燥した100 μ m厚みの皮膜
 - ・測定条件:40 水中に24時間浸漬
- ポバール皮膜はけん化度が高いものほど耐水性が高くなります。